



Mise en peinture du pignon de la façade et du bandeau métallique ( Voir photo )



Mise en peinture des portes du local EDF

Mise en peinture de la longrine béton