

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

- Extérieur :

- Reprise de l'enrobé
- Mise en peinture murs extérieur mitoyen au magasin
- Réfection des différentes couvertures :
 - Terrassons R+1 :
 - Remplacement du complexe d'étanchéité
 - Remplacement du lanterneau
 - Terrasse accessible R+3 :
 - Révision de l'étanchéité
 - Changement des relevés d'étanchéité
 - Toiture tuiles mécaniques
 - Nettoyage des gouttières
 - Remaniement et ajout ponctuel de tuiles cassées
 - Réfection de l'étanchéité et contrôle des chéneaux

- Intérieur :

- Communs / RDC:
 - Création d'une fosse pour futur ascenseur
 - Création de la gaine maçonnée du RDC au R+1
 - Modification des vitrines d'entrée remplacées par vitrine + portes automatiques
- R+1 :
 - Création d'une trémie pour futur ascenseur (perçement de la dalle)
 - Création d'une gaine maçonnée du R+1 au R+2
 - Curage des sol / faux plafond / électricité
 - Démolition des cloisons amovibles
- R+2 :
 - Création d'une trémie pour futur ascenseur (perçement de la dalle)
 - Création d'une gaine maçonnée du R+2 au R+3
 - Curage des sol / faux plafond / électricité
 - Démolition des cloisons amovibles
- R+3 :
 - Création d'une trémie pour futur ascenseur (perçement de la dalle)
 - Création d'une gaine maçonnée du R+3 jusqu'en sous face toiture